

关于单针机电脑显示计数器错误的处理办法

2013年电脑单针绗缝机计数器错误问题比较多, 情况如下:

- 1、当花型绗缝结束的时候电脑上显示计数器错误。
- 2、当一个花型绗一条线结束要转变的时候显示计数器错误。

解决方案: 重装电脑系统。(请联系我公司售后服务取得电脑配套程序, 联系电话: 13057069400 施)

